

Odhalování chyb vzniklých

ve výrobním procesu



QMS learning s.r.o.

Nové sady 938/2

602 00 Brno

www.qmscz.cz

CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBKŮ A JEJICH ÚČINNÁ DETEKCE VE VÝROBNÍM PROCESU

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA VÝROBKŮ A JEJICH PŘÍPADNÝCH VAD, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM VÝROBY, JE DŮLEŽITÁ PRO CELKOVÉ ZLEPŠENÍ PRACOVNÍHO PROCESU A SLUŽEB S CÍLEM MINIMALIZOVAT NÁKLADY NA NEKVALITNÍ VÝROBU A SNÍŽIT RIZIKA V ZÁJMU SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ.

CÍLEM TOHOTO PRAKTICKÉHO ŠKOLENÍ JE NAUČIT VAŠE VÝROBNÍ PRACOVNÍKY PROVÁDĚT MEZIOPERAČNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLU VÝROBKŮ, ABY SE ZABRÁNILO JEJICH VSTUPU DO VÝROBNÍHO PROCESU. ZNÁT, JAKÉ VIZUÁLNÍ VADY JSOU DEFINOVÁNY Z VÝKRESU, JAKÉ DALŠÍ VADY SE MOHOU VYSKYTNOUT A JAKÉ JSOU JEJICH PŘÍČINY. ZNÁT LIMIČNÍ KUSY STANOVENÉ OD ZÁKAZNÍKA. VĚDĚT, JAK VYSTAVIT KONTROLNÍ NÁLEZ NA VADNÉ DÍLY A JAK PÉČOVAT A UDRŽOVAT SVĚŘENÉ MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ. SOUČÁSTÍ PROCESU KONTROLY KVALITY VE VÝROBĚ JE EFEKTIVITA NA KONCI LINKY, ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ VE VÝROBĚ A ZASTUPITELNOST.

CÍLOVÁ SKUPINA

ŠKOLENÍ PROBÍHÁ PRAKTICKY VE VAŠICH PROSTORÁCH A JE VHODNÉ PRO PRACOVNÍKY, KTEŘÍ KONTROLUJÍ VADNÉ DÍLY NA KONCI LINKY.

OBSAH

- POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA NA PROJEKT
- VIZUÁLNÍ VADY DEFINOVANÉ Z VÝKRESU A DALŠÍ MOŽNÉ VADY A JEJICH PŘÍČINY.
- SCHVÁLENÝ KATALOG ZÁVAD NEBO SCHVÁLENÍ MEZNÍCH VZORKŮ
- PROVÁDĚNÍ KONTROLY A ZJIŠŤOVÁNÍ VAD - POKYNY PRO POSUZOVÁNÍ VZORKŮ, VZDÁLENOST OD OČÍ, OSVĚTLENÍ PRACOVNÍŠTĚ - 800 LUXŮ A DALŠÍ
- OTÁČENÍ KUSŮ PŘI KONTROLE, POSTUP KONTROLY POUVRCHU, HRANY, DNO, OTVORY, SOUČÁSTI.
- PROVEDENÍ TESTU R&R
- KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ VADNÝCH
- CVIČENÍ NA SCHOPNOST OBSLUHY ODHALIT VADY - POZOROVÁNÍ SCHOPNOSTI OBSLUHY ODHALIT NOC PŘIDANÉ DO SKUPINY CCA 20 KUSŮ A NÁSLEDNÉ VYHODNOCENÍ V PROCENTECH.
- PÉČE O SVĚŘENÉ MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ A JEHO ÚDRŽBA

DOBA TRVÁNÍ ŠKOLENÍ - 1 DEN

ŠKOLENÍ VEDE NÁŠ ZKUŠENÝ ODBORNÍK NA KVALITU ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ, AUDITOR PROCESŮ IATA 6.3 A SPECIALISTA NA AUTOMOBILOVÉ CORE TOOLS S VYSOCE ODBORNOU ZNALOSTÍ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ OEM.

Vyžádejte si nezávaznou nabídku na toto praktické školení.